



## 自動体外式除細動器ジェイパッド CU-SP1 自主回収のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、自動体外式除細動器ジェイパッド CU-SP1 につきまして、製造販売業者である株式会社 CU より自主回収実施の連絡がありましたので、下記の通りご案内申し上げます。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承を賜りますよう、お願い申し上げます。

謹 白

### 回収理由

特定シリアルにおいて、装置内部のソフトウェアに不具合があり、バッテリー残量が十分あるにもかかわらずインジケータ目盛りが1つまたは2つ減った表示になる可能性があるため。

※詳細は株式会社 CU からの自主回収のお知らせをご参照ください。

尚、現在まで国内、海外ともに除細動機能が必要な傷病者に対し、この事象が発生し、使用できなかったという報告は受けていません。

文書名：自主回収のお知らせ ～AED「CU-SP1」「ジェイパッド CU-SP1」～

### 対応について

該当の装置につきましては、機器をお預かりし修理対応させていただきます。

### 対象規格

販売名	品番	医療機器承認番号
ジェイパッド CU-SP1	SP1-JSP1	22500BZX00338A01

対象装置のシリアルは、別紙自主回収該当シリアルナンバー一覧をご参照ください。

以上